



Fotografia 1 – Vista do alçado Poente



Fotografia 2 – Vista do alçado Norte



Fotografia 3 – Vista do alçado Sul



Fotografia 4 – Outra vista do alçado Poente



Fotografia 5 – Vista do alçado Nascente (1.ª fase de construção)



Fotografia 6 – Porta principal de acesso ao edifício



Fotografia 7 – Pormenor de vãos da 2.^a fase de construção



Fotografia 8 – Pormenor de vão de janela da 1.^a fase de construção



Fotografia 9 – Equipamento de climatização da 1.^a fase de construção



Fotografia 10 – Outro pormenor de equipamento de climatização (multisplit) existente na 1.^a fase de construção



Fotografia 11 – Outro equipamento de climatização existente na 1.^a fase de construção (1.º andar fachada Sul)



Fotografia 12 – Pormenor da ligação entre a 1.^a fase e a 2.^a fase de construção (zona de pátio interior)




Fotografia 13 – Sistema de climatização da 2.^a fase de construção, instalado na cobertura



Fotografia 14 – Sistema de microgeração de energia instalado na cobertura da 2.^a fase de construção



Fotografia 15 – Pormenor da 1.ª fase de construção com destaque para unidade de climatização do tipo Split, armadura de iluminação e vão de janela



Fotografia 16 – Pormenor do corredor do 2.º piso da 1.ª fase de construção



Fotografia 17 – Vista interior de uma sala para crianças acima de 1 ano, na 1.^a fase de construção



Fotografia 18 – Vista do corredor da 2.^a fase de construção



Fotografia 19 – Pormenor de porta interior da 2.^a fase de construção



Fotografia 20 – Pormenor de armadura de iluminação aa 2.^a fase de construção