



Legenda:

--- Área de intervenção

● Pontos de interesse:

- A - Palácio de Estói
- B - Jardim do Carrascal
- C - Jardim das Colunas
- D - Jardim dos Bustos
- E - Coreto
- F - Tanque
- G - Pomares
- H - Área agrícola
- I - Salão de eventos
- J - Mirante
- L - Mirante

Proposta:

I. Jardim do Carrascal

- I 1. Preservação das espécies existentes e sua manutenção

II. Jardim das Colunas

- II 1. Preservação das espécies existentes e sua manutenção
- II 2. Proposta de novos Pomares, de forma a substituir vegetação em mau estado
- II 3. Recarga de saibro nos pavimentos existentes e substituir pavimento em terra batida por saibro compactado

III. Jardim dos Bustos

- III 1. Colocação de vegetação autóctone nos canteiros presentes nas laterais
- III 2. Preservação das espécies existentes (Coleção Botânica do Séc. XIX)
- III 3. Recarga de saibro sobre os pavimentos existentes
- III 4. Restauro e manutenção dos azulejos, bustos, e estátuas existentes
- III 5. Colocação de vegetação autóctone nos canteiros presentes nas laterais

IV. Coreto

- IV 1. Restaurar este local, de forma a ser utilizado para momentos recreativos
- IV 2. Reforçar a manutenção do pavimento na zona envolvente deste local
- IV 3. Colocação de vegetação autóctone nos canteiros presentes nas laterais

V. Pomares e área envolvente

- V 1. Substituir pavimento existente por saibro estabilizado
- V 2. Manutenção da vegetação existente
- V 3. Restaurar os pomares pré-existentis
- V 4. Manutenção dos pavimentos nos caminhos envolventes deste espaço

Edifícios existentes:

- a. Palácio de Estói
- b. Salão de eventos

Elementos construídos existentes

- i. Escadaria
- ii. Muros de pedra
- iii. Mirantes

Elementos de água existentes

- iv. Tanques
- v. Fontes
- vi. Poços

Pavimentos existentes

- Laje de calcário
- Calçada calcário irregular
- Calçada calcário ornamental
- Saibro estabilizado

Vegetação

Vegetação existente

- Vegetação Arbórea
- Vegetação Arbustiva

Vegetação proposta:

- Vegetação Arbórea
- Vegetação Arbustiva

Pavimentos propostos

- Saibro estabilizado
- Solo

Mobiliário Urbano proposto

- Bancos em mármore

Dissertação de Mestrado em Arquitetura Paisagista, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve

Análise Histórica e Plano Diretor de Restauro da Quinta do Palácio de Estói, Faro

Plano Diretor de Restauro

Autor: Jim Pinto

Faro, 2020

Escala 1/500

11

UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

N