



Legenda:

- Limita área de intervenção
- Edifício Palácio de Estoi

- Pavimentos existentes**
- Calçada de calcário regular ornamental cinza
- Calçada de calcário grada irregular
- Laje de calcário
- Tijoleira rústica
- Saibro estabilizado com cal

