



Caminho inundado normalmente durante o inverno  
 Trilha acesso ao projeto existente  
 Leito canalizado principal problema de inundação  
 Entrada de água rebaixamento do caminho  
 Muro de pedras degradado  
 Poço aberto degradado  
 Resíduos de obra



- Olivais
- Pomares
- Vinhas
- Área agrícola
- Cheias de 2006
- Linha de água
- Poços
- Edificação
- Principal via de circulação Rodoviária
- Curvas de nível existentes
- Limite da área de intervenção