



- Elementos topográficos**
- Linha da área de intervenção
 - Curvas de nível existentes, extraídas a partir de um Modelo Digital de Terreno (MDT) facilitado pela avariação (equidistância de 5 metros)
 - Curvas de nível extrapoladas com base na informação do PGT facilitado pela avariação (equidistância de 1 metro)
- Elementos construídos existentes**
- Estreito devoluto
 - Muro de pedra seca
 - Tanque devoluto
 - Estradas municipais
- Vegetação existente**
- Árvores (Ceratonia siliqua, Olea europaea, Quercus spp., entre outras)
 - Arbustos existentes (Zakaviv spp., Anacard spp., Atriplex spp., Rubus spp., entre outros)

Nota: As áreas existentes de acordo com o MDT, correspondem aproximadamente a 100% da área total da parcela. Todos os direitos registados estão associados a um titular registado no Registo da Conservação do Património Cultural e do Paisagem.