



- LIMITE DA ÁREA EM ESTUDO
- ESTADO DE CONSERVAÇÃO
- BGM
- RAZOÁVEL
- MAU
- RUÍNA
- ANEXOS/CONSTRUÇÕES ABARRACADAS
- OUTRAS CONSTRUÇÕES/CONSTRUÇÕES DE APOIO
- EDIFICADO EM RECUPERAÇÃO

N

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ESTUDO URBANÍSTICO DOS BARRIOS DIAS, MONARQUINA E MINGHO DO FRADE

ANÁLISE - BARRIOS TRINDADE E MONARQUINA

Plano do Estado de Conservação do Edifício

Departamento de Urbanismo - DURE
Divisão de Planeamento Urbanístico - DPU



Técnicos: Eng.º Rui Duarte (Arq.º), Eng.º António David (Geogr.º), Eng.º João (Geogr.º)

Escala: 1/1000